


Stejnoseměrný komutátorový převodový motor K7A...

D.C. gear commutator motor

Gleichstrom-getriebekommutatormotor

Двигатель постоянного тока с редуктором



Typ	Moment	Napětí	Proud	Otáčky	Smysl toč.	Přev.poměr	Provoz	Hmotnost
	Moment	Voltage	Current	Speed	Direct.of rotation	Gear ratio	Duty cycle	Weight
	Moment	Spannung	Strom	Drehzahl	Drehrichtung	Übersetzungs-verhältnis	Betrieb	Masse
	Момент	Напряжение	Ток	Обороты	Направление вращения	Передаточное число	Режим	Масса
	[Nm]	[V]	[A]	[1/min]				[kg]
K7A3	0.64	24	0,5	45	oba,both,beide, оба	1:98	S1	0,6
K7A8-00	0.64	48	0,25	45		1:98	S1	0,6
K7A9	0.2	24	0,5	140		1:32	S1	0,6