


PŘEVODOVÉ MOTORY ASYNCHRONNÍ

INDUCTION GEAR MOTORS


GETRIEBEASYNCHRONMOTOREN

Typ Type Typ	Moment Moment Moment [Nm]	Napětí Voltage Spannung [V]	Příkon Input Leistungs- aufn. [W]	Otáčky Speed Drehzahl [1/min]	Provoz Duty Betrieb	Krytí Design Schutz- grad	Přev.poměr Gear ratio Übersetzungs- verhältnis	Hmotn. Weight Masse [kg]
PCJ4C32	12	230 ~	57	5,1	S1	IP 54	1 : 540	5
J86RR412	12	230 ~	43	1,3	S1	IP 54	1 : 540	5
PCT4C54	1	230 ~	50	57	S1	IP 01	1 : 24	4
PT4C32D	12	3 x 400 ~	56	5	S1	IP 20	1 : 540	4
PT4C32	12	3 x 230 ~	55	5,2	S1	IP 54	1 : 540	3,3



PCJ4C32



J86RR412





PCT4C54




Kondenzátor $4\mu\text{F}/260\text{V}$

PT4C32D





SCHEMA ZAPOJENÍ



SMYSL TOČENÍ PŘI POHLEDU NA VÝSTUPNÍ HRDEL PŘEVODOVKY
(REVERZACE JE MOŽNÁ PŘEPOJENÍM DVOU LIBOVOLNÝCH VÝVODŮ)

PT4C32



černý 1
černý 2
hnědý
zelený/žlutý